



Accessoires de robinetterie SMS

SMS valve's accessories

Modèle 61411 Clapet anti-retour bouts lisses Joints EPDM - Inox 3 I 6L



Caractéristiques

Dimensions: DN25 à DN104 (1" à 4")

Raccordements: à souder

Pression maxi de service : 10 bar Température : de -20°C à +130°C Matière : Inox 316L - joints EPDM

(pour les pièces en contact avec le fluide)


Sur demande: Joints FKM














COUPE A-A


DN	DN	D1	D2	L	Pression d'ouverture	Poids	Référence
(mm)	(pouces)	(mm)	(mm)	(mm)	(mbar)	(kg)	lnox 316L
25	1"	25	40	55	112	0,54	661411-25SG
38	1"1/2	38	66	65	70	1,07	661411-38SG
51	2"	51	83	76,5	22	1,72	661411-51SG
63	2"1/2	63,5	96	79	22	1,95	661411-63SG
76	3"	76,1	120	83,5	48	2,74	661411-76SG
104	A"	104	152	165		7.60	661411 104

	Perte de charge (mbar)				
Vitesse d'écoulement (m/s)	DN38	DN51	DN63	DN76	
1,5	180	90	160	100	
2,5	280	200	195	200	

Béné Inox − 11 Chemin de la Pierre Blanche − 69800 SAINT PRIEST − S.A.S au capital de 240 000 € − SIREN 311 810 287 Tél : 04 78 90 48 22 − Fax : 04 78 90 69 59 − <u>www.bene-inox.com</u> − <u>bene@bene-inox.com</u>







Repère	Désignation	Matière
1	CORPS SUPÉRIEUR	INOX 316L
2	JOINT PLAT	EPDM OU FKM
3*	RESSORT	INOX 316L
4*	CLAPET	INOX 316L
5	JOINT TORIQUE	EPDM OU FKM
6	CORPS INFÉRIEUR	INOX 316L
7	COLLIER CLAMP**	INOX 304L

 $^{^{\}ast}$ du DN38 au DN76, le ressort est maintenu sur le clapet par des points de soudure.

^{**} Ecrou pour le DN104





Instructions de montage et de maintenance

Installation

Le clapet doit être monté en respectant le sens de circulation du fluide (voir le sens de la flèche sur le clapet).

Il est conseillé de le monter verticalement avec fluide ascendant. Le montage horizontal est possible, mais va générer du bruit lors de son fonctionnement,

Pour un fonctionnement optimal:

Veiller à ce que le clapet soit suffisamment éloigné d'une zone de turbulence générée par la tuyauterie (coude, réduction...) ou par un autre appareil (pompe...). Il est conseillé de prévoir une partie droite de 4 à 5 fois le DN avant et après le clapet.

S'assurer que l'emplacement prévu soit suffisamment dégagé et prévoir suffisamment de vannes pour pouvoir isoler le tronçon et effectuer les opérations de maintenance.

Vérifier que le matériel est propre et exempt de corps étrangers susceptibles de détériorer le clapet.

S'assurer que la tuyauterie soit parfaitement alignée et son supportage suffisamment dimensionné afin que le clapet ne supporte aucune contrainte extérieure. Le supportage doit s'effectuer sur les tubes et non sur le clapet.

Installation du clapet anti-retour (à souder) :

Les soudures doivent être réalisées par du personnel qualifié.

Le clapet doit être démonté pour ne pas risquer d'abîmer les joints pendant la soudure.

Démonter le clapet anti-retour pour souder les deux corps du clapet sans détériorer les joints.

Nettoyer l'installation pour ne pas avoir d'impuretés dans la tuyauterie.

Vérifier que le mouvement du clapet s'effectue sans à-coups.

Procéder aux essais de mise en pression de l'installation sans dépasser les caractéristiques du clapet, et selon les normes en vigueur.

Maintenance

Dans des conditions normales d'utilisation, le clapet anti-retour ne demande pas d'entretien particulier.

Le joint peut nécessiter un changement régulier, en fonction du fluide véhiculé.

Suite à une usure, ou suite au passage d'un produit ayant détérioré le clapet et occasionné une fuite ou une dysfonction, il peut être nécessaire de changer le clapet.

Béné Inox – II Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287 Tél : 04 78 90 48 22 – Fax : 04 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com





Montage / Démontage

La maintenance et les opérations de démontage / remontage du clapet doivent être effectuées par du personnel qualifié et formé à ce type d'intervention.



Avant intervention sur le clapet, vérifier que l'installation est arrêtée et la tuyauterie vide et hors pression.

Attention aux risques de brûlures pour une température d'utilisation supérieure à 60°C.

Attention aux matières dangereuses : suivre les prescriptions d'utilisation des fournisseurs.

Dévisser le collier clamp 7

Ecarter les 2 corps (1 et 6) du clapet anti-retour pour pouvoir retirer les joints 2 et 5, le ressort 3 et le clapet 4.


Nettoyer et inspecter toutes les pièces. Changer les pièces usagées. Il est fortement recommandé de changer toutes les pièces d'étanchéité si elles ont été démontées.

Pour le remontage, procéder en ordre inverse du démontage.

Tester le clapet (tenue en pression + mouvement du clapet) avant de remettre l'installation en service.







DN	DN	_ ,		
(mm)	(pouces)	Repère	Référence	Matière
	1"	2	JPL46365E	EPDM
		2	JPL46365V	FKM
		3	RCA25	INOX 316L
25		4	PCAR025	INOX 316L
		5	JTO12E	EPDM
		5	JTO12V	FKM
	1"1/2	2	JPL715605E	EPDM
		2	JPL715605V	FKM
		3	RCA38	INOX 316L
38		4	PCAR038	INOX 316L
		5	JTO21E	EPDM
		5	JTO21V	FKM
		2	JPL845725E	EPDM
		2	JPL845725V	FKM
	2"	3	RCA51	INOX 316L
51		4	PCAR051	INOX 316L
		5	JTO28E	EPDM
		5	JTO28V	FKM
	2"1/2	2	JPL100905E	EPDM
		2	JPL100905V	FKM
		3	RCA63	INOX 316L
63		4	PCAR063	INOX 316L
		5	JTO32E	EPDM
		5	JTO32V	FKM
	3"	2	JPL1241145E	EPDM
		2	JPL1241145V	FKM
		3	RCA76	INOX 316L
76		4	PCAR076	INOX 316L
		5	JTO36E	EPDM
		5	JTO36V	FKM

Pour le DNI04, nous consulter.

Normes et conformité

Conforme à la DESP, directive 2014/68/EU article 4 § 3 (anciennement 97/23/CE article 3 § 3)

Béné Inox - II Chemin de la Pierre Blanche - 69800 SAINT PRIEST - S.A.S au capital de 240 000 € - SIREN 311 810 287 Tél: 04 78 90 48 22 - Fax: 04 78 90 69 59 - <u>www.bene-inox.com</u> - <u>bene@bene-inox.com</u>